

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Nad Hercovkou 419, 420 Praha 8	č. objektu:	311
Referent:	Mgr. Veronika Sluka, MBA	č. kontroly:	1_1_2025
Fasáda objektu			
Vstupní portály	OK		
Vnitřní společné prostory	OK		
Požární zařízení	OK		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	bude se zajišťovat oprava u vodoměru - spolupráce Sirovátka a PVK		
Kontejnerové stání a okolí objektu	OK		
Ostatní	komunikace s vlastníky ohledně nahrání smluv do Domusu, provedeno komunikace ohledně úklidu zvýšení o čištění "gajgrů"		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Mgr. Veronika Solis	Datum:	31.01.2025
Podpis:		Další kontrola	10.02.2025

Realitní kancelář pro dům č.p. 419 a 420
 Nad Hercovkou, Praha 8
 IČ: 272 58 980
 Nad Hercovkou 419
 182 00 Praha 8