

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Roudnická 443-446	č. objektu:	390
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	2025/1
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	✓		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	14/1 Hlášem vibrace výtahu 443 a 446		
Elektro	✓		
Topení, voda, kanalizace, plyn	✓		
Kontejnerové stání a okolí objektu	14/1 17-18.00 Distribuce klíčů od popelnic 21/1 — u — nevhodný terén		
Ostatní	9/1 Věšák klíčů kontejnerů Páta z kano'u před zadním vchodem 443 18/1 Hlášeno PT 18/1 Věšák u vstupu terénu klíčů popelnic		
Neodstraněné závady	✓		
Zkontroloval:	Foltin	Datum:	31/1 25