

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Malkovského 597	č. objektu:	457
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	25/1
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	✓		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	Kontrola PO zařízení, prohlídka		
Výtahy	Vvolněné madlo výtahu		
Elektro	Zepř. Nesvití světlo v kójičích 1,3,4 oprava světel		
Topení, voda, kanalizace, plyn	✓		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓		
Ostatní	✓		
Neodstraněné závady	/		
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 31/1 25