

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Pivovarnická 1023/5	č. objektu:	439
Referent:	Jaroslava Hořavková		229
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	OK		
Dveře	OK		
Vnitřní společné prostory	Byla nahlášena rekonstrukce bytu č. 25. Upozornění vyvěšeno v chodbě v přízemí a nahlášeno na SBD Praha 8		
Požární zařízení	OK		
Údržba zahrady (tráva, výpustě)	OK		
Elektro (kontrola světél)	OK		
Voda, kanalizace, plyn	OK		
popelnice ve dvoře	OK		
úklid	OK		
Neodstraněné závady a ostatní	OK oprava provedena		
	Jaroslava Hořavková	Datum:	27.01.2025
Podpis:		Následující:	03.02.2025