

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Paláškova 1107	č. objektu:	305
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	25/2
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	8/2 seřízení samozavíracích 16/2 skřížene vstup dveře interiéru - oprava 13/2		
Vnitřní společné prostory	14/2 Obhl pro opravy interiéru 1NP, doplnění izolací potrubí 28/2 hotové opravy interiéru 1NP		
Požární zařízení	6/2 Revize hydrantu - nevyhovující ventily		
Výtahy	✓		
Elektro	✓		
Topení, voda, kanalizace, plyn	4/2 - výměna vodoměrné sestavy		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓		
Ostatní	✓		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 28/2 25