

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Halkovského 598	č. objektu:	458
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	25/2
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	✓		
Vnitřní společné prostory	11/2 uskladnění materiál na chodbách u některých bytů v odpadě 18/2 dle 2p. byt č. 11		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	✓		
Elektro	11/2 Upadlé (poškozené) záušky rozvodnic 3.p. Střešný Vypadlý jistič skřípky jehorápad (místnost 4)		
Topení, voda, kanalizace, plyn	✓		
Kontejnerové stání a okolí objektu	11/2 nepořádek u stání 198 a biopopelnice 598 18/2		
Ostatní	Probíhá oprava plyn. přípojek u sousedů 596		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 28/2 25