

VÝKAZ KONTROLY OBJEKTU			
Adresa:	Mazovská 476 a 477	č. objektu:	459
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	67
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály	476 - druhé vchodové dveře budou ponechány stále odemčené 477 - druhé vchodové dveře budou ponechány stále odemčené		
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro	477 přízemí za výtahem u schodů nahoru nespíná čidlo osvětlení		
Topení, voda, kanalizace, plyn	1. 4. v suterénu mezi vchody havárie ležatého rozvodu TUV, obratem opraveno		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	31.3.2025
Podpis:		Další kontrola:	14.04.2025