

VÝKAZ KONTROLY OBJEKTU			
Adresa:	Na Šutce 407 - 411	č. objektu:	454
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	38
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály	408 - opraveny uvolněné dlaždice na schodech ke vchodovým dveřím		
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro	410 - venkovní světlo u vchodových dveří nesvítí, zadáno k opravě		
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	schůze shromáždění 3. 4. 18:00		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	31.3.2025
Podpis:		Další kontrola:	14.04.2025