

VÝKAZ KONTROLY OBJEKTU			
Adresa:	Poznaňská 428 - 430	č. objektu:	536
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	71
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	430 - posprejovaná fasáda		
Vstupní portály	428 - obj. oprava špatně dovírajících dveří (severní strana)		
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro	428 - hlášeny závady domácích telefonů (lidé se vzájemně neslyší). Zadáno k opravě AP Systemu obj. oprava problíkávajícího NO		
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	31.3.2025
Podpis:		Další kontrola:	14.04.2025