

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Malkovského 597	č. objektu:	457
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	25/03
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	✓		
Vnitřní společné prostory	12/3 - 2p u byty č. 30 stůl na chodbě - 0p 26 žebřík, sušák 26/3 - 2p 10 zbytky materiálu, odpad u hydrantu - 3p SDK		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	✓		
Elektro	✓		
Topení, voda, kanalizace, plyn	✓		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓		
Ostatní	10/3 - kontrola střešní plochy a teras - provedení sond 2x terasa a balkony 26/3 Vývěška + schránky porouchány shromážděny		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin	Datum:	31/3 2025