

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Pivovarnická 1023/5	č. objektu:	439
Referent:	Jaroslava Hořavková		238
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	OK		
Dveře	OK		
Vnitřní společné prostory	Byla nahlášena rekonstrukce bytu č. 25. Upozornění vyvěšeno v chodbě v přízemí a nahlášeno na SBD Praha 8 - rekonstrukce probíhá		
Požární zařízení	OK		
Údržba zahrady (tráva, výpustě)	Proveden jarní prořez stromů (mirabelka, bezinky)		
Elektro (kontrola světel)	OK		
Voda, kanalizace, plyn	OK		
popelnice ve dvoře	OK		
úklid	OK		
Neodstraněné závady a ostatní	rozbité kličky od světlíků v 1. patře, opětovně prostřelené okno v bytě č. 5 (opětovně řeší policie ČR)		
	Jaroslava Hořavková	Datum:	31.03.2025
Podpis:		Následující:	07.04.2025