

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Taussigova 1152 - 1157	č. objektu:	327
Referent:	Plevková, Šimková	č. kontroly:	3/2025
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	Obklad soklu - graffiti - bude objednáno odstranění		
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory	OK		
Požární zařízení	OK		
Výtahy	Je prováděn pravidelný servis výtahových strojů. Byla provedena oprava výtahu ve vch		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	Havárie v kolektoru, prasklé potrubí požární vody. Opraveno.		
Kontejnerové stání a okolí objektu	OK		
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Plevková, Šimková v.r.	Datum:	27.03.2025
Podpis:		Další kontrola:	4/2025