

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Taussigova 1152 - 1157		č. objektu: 327
Referent:	Plevková, Šimková		č. kontroly: 2/2025
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	OK		
Vstupní portály	Došlo k seřízení vstupních dveří odbornou firmou v rámci servisní smlouvy.		
Vnitřní společné prostory	OK		
Požární zařízení	OK		
Výtahy	Je prováděn pravidelný servis výtahových strojů.		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK		
Kontejnerové stání a okolí objektu	OK		
Ostatní	Kontrola střechy, padající led		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Plevková, Šimková v.r.	Datum:	27.02.2025
Podpis:		Další kontrola:	3/2025