

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Pivovarnická 1023/5	č. objektu:	439
Referent:	Jaroslava Hořavková		242
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	OK		
Dveře	OK		
Vnitřní společné prostory	Byla nahlášena rekonstrukce bytu č. 25. Upozornění vyvěšeno v chodbě v přízemí a nahlášeno na SBD Praha 8 - rekonstrukce probíhá		
Požární zařízení	OK		
Údržba zahrady (tráva, výpustě)	OK		
Elektro (kontrola světel)	v suterénu nesvítí světlo vpravo od schodů - objednána oprava		
Voda, kanalizace, plyn	Reklamován patní vodoměr pro velký rozdíl mezi odečty BV a PV. Výměna proběhne 30.04.2025		
popelnice ve dvoře	OK		
úklid	OK		
Neodstraněné závady a ostatní	rozbité klíčky od světlíků v 1. patře - objenána oprava - proběhne spolu s opravami na chodbách domu - objednáno		
	Jaroslava Hořavková	Datum:	28.04.2025
Podpis:		Následující:	05.05.2025