

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Lublinká 571 – 573, Praha 8	č. objektu:	361
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	125
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	obj. záruční servis zdvihových plošin		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	14.04.2025
Podpis:		Další kontrola:	28.4.2025