

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Čumelíkova 1058-1061		č. objektu: 326
Referent:	David Foltin		č. kontroly: 25/4
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	10/4 Oprava fasády vstřed 1061		
Vstupní portály	✓		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	/		
Elektro	3/4 Výměna časových spínačů		
Topení, voda, kanalizace, plyn	✓		
Kontejnerové stání a okolí objektu	2/4 Odvoz kontejnerů bioodpad		
Ostatní	22/4 Výměna skla křtý 28/4 KK, vřívka + schránky s hranařičem		
Neodstraněné závady	✓		
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 30/4 25