

Výkaz pravidelné kontroly domu				
Adresa:	Malšovského 597		č. objektu:	457
Referent:	David Foltin		č. kontroly:	25/4
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady				
Fasáda objektu	✓			
Vstupní portály	✓			
Vnitřní společné prostory	17/4 odložené věci na chodbách (šatí, žebříky)			
Požární zařízení	✓			
Výtahy	✓			
Elektro	24/4 7p světlo u výtahu seriózní citlivost 6p vedle výtahu vynechat			
Topení, voda, kanalizace, plyn	✓			
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓			
Ostatní	29/4 vývěška biopad, zápis ze schůze 28/4 do sešitůvek účtování služeb			
Neodstraněné závady				
Zkontroloval:	Foltin		Datum:	30/4 25