

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Přádova 2087-2093	č. objektu:	393
Referent:	Jaroslav Vaněk	č. kontroly:	
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	Boční strana objektu grafity		
Vstupní portály	OK		
Vnitřní společné prostory	Lino OK		
Požární zařízení	OK		
Výtahy	není		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK		
Kontejnerové stání a okolí objektu	OK		
Ostatní	uklidova místnost vlhkost		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Jaroslav Vaněk	Datum:	06.05.2025
Podpis:		Další kontrola:	06.06.2025