

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Přadova 2051-2064	č. objektu:	339
Referent:	Jaroslav Vaněk	č. kontroly:	
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	OK		
Vstupní portály	OK		
Vnitřní společné prostory	OK mírně znečištěné malby schodiště		
Požární zařízení	OK		
Výtahy	není		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK		
Kontejnerové stání a okolí objektu	OK		
Ostatní	Odložené věci - sklepy		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Jaroslav Vaněk	Datum:	06.05.2025
Podpis:		Další kontrola:	06.06.2025