

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Pivovarnická 1023/5	č. objektu:	439
Referent:	Jaroslava Hořavková		246
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	OK		
Dveře	OK		
Vnitřní společné prostory	Odsouhlasené opravy vnitřních společných prostor a betonů ve dvoře budou probíhat v 06/2025.		
Požární zařízení	OK		
Údržba zahrady (tráva, výpustě)	OK		
Elektro (kontrola světel)	OK		
Voda, kanalizace, plyn	Výměna patního vodoměru provedena 30.04.2025. Původní odeslán k reklamaci		
popelnice ve dvoře	OK		
úklid	OK		
Neodstraněné závady a ostatní	rozbité klíčky od světlíků v 1. patře - objenána oprava - proběhne spolu s opravami na chodbách domu - objednáno		
	Jaroslava Hořavková	Datum:	30.05.2025
Podpis:		Následující:	09.06.2025