

VÝKAZ KONTROLY OBJEKTU			
Adresa:	S. K. Neumanna 2010, Praha 8	č. objektu:	510
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	10
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy	X		
Elektro	prasklý pant u elektro skříně ve 3.p. (nemá vliv na otevírání)		
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu	20. 5. proběhla údržba zeleně před domem		
Ostatní	26. 5. dostal každý klíč od bio popelnice		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	26.5.2025
Podpis:		Další kontrola:	09.06.2025