

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Paláškova 1107	č. objektu:	305
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	25/5
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály	20/5 Oprava, seřízení vstup dveří přízemí		
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy	12/5 Část světel výtahu nesvítí, malý i velký 15/5 - u další řady velkého výtahu - utg. oprava		
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 30/5 25