

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Čumelíkova 1058-1061	č. objektu:	326
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	25/5
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy	/		
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn	19/5 prohlídka kotelny (možná nová dostavba) 23/5 Vyvěšena hl. vodoměrky 1059 14/5 prohl. nabídka plynu		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	6/5 kontrola střechy - 2x praskliny, drobné stavební defekty ? křít kouřovny 12/2 KK příprava schůzky		
Neodstraněné závady	23/5 Oprava střechy (3 defekty)		
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 30/6/25