

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Roudná č. 443-446		č. objektu: 390
Referent:	David Foltin		č. kontroly: 25/5
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro	Nesouhlasí světla v suterénu 2x 443 a 446		
Topení, voda, kanalizace, plyn	13/5 výměna hl. vodoměru 446 18/5 kape hydrant. rozvod vody 443 sklep 11		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin	Datum:	30/5 25