

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Bínova 528-529	č. objektu:	337
Referent:	Jaroslav Vaněk	č. kontroly:	
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	ok		
Vstupní portály	řed výměnou		
Vnitřní společné prostory	ok		
Požární zařízení	ok		
Výtahy	ok		
Elektro	ok		
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu	Nepořádek kolem kontejnerů		
Ostatní	Nutná oprava Anglický dvorek		
Neodstraněné závady	nic		
Zkontroloval:	Vaněk	Datum:	11.06.2025
Podpis:		Další kontrola:	