

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Přádova 2087-2093	č. objektu:	393
Referent:	Jaroslav Vaněk	č. kontroly:	
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	ok		
Vstupní portály	ok		
Vnitřní společné prostory	Doporučuji nové malby		
Požární zařízení	ok		
Výtahy			
Elektro	ok		
Topení, voda, kanalizace, plyn	ok		
Kontejnerové stání a okolí objektu	ok		
Ostatní	Nové zabezpečení kočarkarny		
Neodstraněné závady	nic		
Zkontroloval:	Jaroslav Vaněk	Datum:	12.06.2025
Podpis:		Další kontrola:	