

| VÝKAZ KONTROLY OBJEKTU                    |                                                                                                                        |                 |            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Adresa:                                   | Mazovská 476 a 477                                                                                                     | č. objektu:     | 459        |
| Referent:                                 | Veronika Švarcová                                                                                                      | č. kontroly:    | 73         |
| Průběh kontroly objektu a zjištěné závady |                                                                                                                        |                 |            |
| Fasáda objektu                            |                                                                                                                        |                 |            |
| Vstupní portály                           | 476 - druhé vchodové dveře budou ponechány stále odemčené<br>477 - druhé vchodové dveře budou ponechány stále odemčené |                 |            |
| Vnitřní společné prostory                 |                                                                                                                        |                 |            |
| Požární zařízení                          |                                                                                                                        |                 |            |
| Výtahy                                    |                                                                                                                        |                 |            |
| Elektro                                   |                                                                                                                        |                 |            |
| Topení, voda, kanalizace, plyn            |                                                                                                                        |                 |            |
| Kontejnerové stání a okolí objektu        |                                                                                                                        |                 |            |
| Ostatní                                   | vyvěšeny odstávky vody                                                                                                 |                 |            |
| Neodstraněné závady                       |                                                                                                                        |                 |            |
| Zkontroloval:                             | Veronika Švarcová                                                                                                      | Datum:          | 23.6.2025  |
| Podpis:                                   |                                                                                                                        | Další kontrola: | 07.07.2025 |