

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Paláškova 1107	č. objektu:	305
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení	24/6 příprava instalace EPS (PO)		
Výtahy	27/6 nesvítilí maj' v'ťah, odstavit		
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	3/6 Obhl. střechy - příprava PD rekonstrukce 12/6 vývěska odstávka TUV		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 30/6 25