

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Roudnická 443-446	č. objektu:	390
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	25/6
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení	Ben 10/6 nahrazení kontrola hydrantů		
Výtahy			
Elektro	2/6 Nesvití světlo 1x suterén 443 a 446		
Topení, voda, kanalizace, plyn	2/6 Kontrola odečet vody hl. uzduč 446 3/6 Oprava hydrant. rozvodu vody 443-444 17/6 kapající hydrant. rozvod 446		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	17/6 Díry u kamínů západ 445 (? potkaní) Odpad pod schody suterén 444 (dveře)		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 30/6 25