

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Malšovského 597		č. objektu: 457
Referent:	David Foltin		č. kontroly: 25/6
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy	18/6 výtěška VR uvnitř výtah		
Elektro	20/6 špatně svítící světlo v 7p u výtahu		
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	5/6 výtěška odpady - chodby/popelnice		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 20/6 25