

VÝKAZ KONTROLY OBJEKTU			
Adresa:	Mazovská 476 a 477	č. objektu:	459
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	74
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály	476 - druhé vchodové dveře budou ponechány stále odemčené 477 - druhé vchodové dveře budou ponechány stále odemčené		
Vnitřní společné prostory	477 - přízemí: mravenci, aplikován postřik		
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	odstávky vody 5.-7.7. a 25.-28.8.		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	7.7.2025
Podpis:		Další kontrola:	21.07.2025