

Výkaz			
Adresa:	Roudnická 452, Praha 8	č. objektu:	397
Referent:	Lenka Rousová	č. kontroly:	2025_14
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	OK		
Vstupní portály	OK		
Vnitřní společné prostory	OK		
Požární zařízení	OK		
Výtahy	OK		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK		
Kontejnerové stání a okolí	OK		
Ostatní	V prostoru pro ptactvo na fasádě pod střechou se udělalo vosí hnízdo, objednané hubení hmyzu.		
Neodstraněné závady	OK		
Zkontroloval:	Lenka Rousová	Datum:	07.07.2025
Podpis:		Další kontrola:	21.07.2025