

| Výkaz pravidelné kontroly domu            |                                   |                |            |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Adresa:                                   | Konšelská 419/23, Praha 8, 180 00 | č. objektu:    | 320        |
| Referent:                                 | Věra Veinlichová                  | č. kontroly:   | 14.07.2025 |
| Průběh kontroly objektu a zjištěné závady |                                   |                |            |
| Fasáda objektu                            | Ok                                |                |            |
| Vstupní portály                           | OK                                |                |            |
| Vnitřní společné prostory                 | OK                                |                |            |
| Požární zařízení                          | OK                                |                |            |
| Výtahy                                    | OK                                |                |            |
| Elektro                                   | OK                                |                |            |
| Topení, voda, kanalizace, plyn            | Ok                                |                |            |
| Kontejnerové stání a okolí objektu        | Ok                                |                |            |
| Ostatní                                   | OK                                |                |            |
| Neodstraněné závady                       | OK                                |                |            |
| Zkontroloval:                             | Věra Veinlichová                  | Datum:         | 14.07.2025 |
| Podpis:                                   |                                   | Další kontrola | 28.07.2025 |