

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Taussigova 1152 - 1157	č. objektu:	327
Referent:	Plevková, Šimková	č. kontroly:	7/2025
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	Po uzavření výběrového řízení bude další postup projednán na shromáždění		
Vstupní portály	Byla provedeno seřízení vstupních dveří 1154 a nahlášená závada utržené kliky v 1153. Byla dodána kovová rohož u vchodu 1154		
Vnitřní společné prostory	Upozornění vlastníci ve vchodě 1156 na vyklizení společné lodžie v 8. patře		
Požární zařízení	OK		
Výtahy	Nahlášeno bouchání kabiny v čp. 1153, objedaná kontrola u servisní firmy		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	Bylo rozhodnuto, že nefunkční ventily otopné soustavy budou vyměněny v rámci havarijní opravy		
Kontejnerové stání a okolí objektu	Byla provedena oprava vandalizmu u vchodu 1156, na uzemnění hromosvodu		
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Plevková, Šimková v.r.	Datum:	28.07.2025

Podpis:		Další kontrola:	8/2025
---------	--	-----------------	--------