

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Čumpešková 1058-1061	č. objektu:	326
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	25/4
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály	3/4 oprava schodišť 2. etapy		
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn	3/4 napouštění stoupačky topení 1058		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	7/4 KK odsouhlaseno ke vyčištění odvětrání kanalizace 21/4 KK, vyvěska petroleum, plyn odsouhlaseno		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin 	Datum:	31/4 25