

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Paláškova 1107	č. objektu:	305
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	25/7
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení	9/7 zahájení instalace DPO (hlásiče)		
Výtahy	2/7 oprava výtahů 21/7 nesvítí část světel uvnitř výtahů 22/7 opraveno		
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn	2/7 závada na teplé vodě u přívodu oprava obj. na 3/7 14/7 VR vodoměrů		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	2/7 vývěška - výbětové řízení ventilů topení		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin	Datum:	31/7 25