

Výkaz pravidelné kontroly domu				
Adresa:	Zandnicka 443-44C		č. objektu:	390
Referent:	David Foltin		č. kontroly:	25/2
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady				
Fasáda objektu				
Vstupní portály				
Vnitřní společné prostory				
Požární zařízení	31/2 kape vodotrouba rozvod PTB hydranty 444			
Výtahy				
Elektro				
Topení, voda, kanalizace, plyn				
Kontejnerové stání a okolí objektu	8/2 kontrola zámků popelnic - vše OK			
Ostatní				
Neodstraněné závady				
Zkontroloval:	Foltin		Datum:	31/2 25