

| Výkaz pravidelné kontroly domu            |                                                                                           |              |         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| Adresa:                                   | Malkovského 597                                                                           | č. objektu:  | 457     |
| Referent:                                 | David Foltin                                                                              | č. kontroly: | 25/7    |
| Průběh kontroly objektu a zjištěné závady |                                                                                           |              |         |
| Fasáda objektu                            |                                                                                           |              |         |
| Vstupní portály                           |                                                                                           |              |         |
| Vnitřní společné prostory                 |                                                                                           |              |         |
| Požární zařízení                          |                                                                                           |              |         |
| Výtahy                                    | 24/7 Dohle zavinování dveří výtahu v přízemí                                              |              |         |
| Elektro                                   | 7/7 výměna žárovek 3x 7p + přízemí                                                        |              |         |
| Topení, voda, kanalizace, plyn            | 2/7 vývěska snížení tlaku vody 16-18/7<br>15/7 instalace sběrnice pro delk. odcěty RONICA |              |         |
| Kontejnerové stání a okolí objektu        | 24/7 přerostlá zeleň u fasády západ vlevo                                                 |              |         |
| Ostatní                                   |                                                                                           |              |         |
| Neodstraněné závady                       |                                                                                           |              |         |
| Zkontroloval:                             | Foltin                                                                                    | Datum:       | 31/7 25 |