

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Pivovarnická 1023/5	č. objektu:	439
Referent:	Jaroslava Hořavková		254
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	OK		
Dveře	OK		
Vnitřní společné prostory	Odsouhlasené opravy vnitřních společných prostor probíhají , následně proběhne oprava betonů ve dvoře - zahájeno jednání se Společenství vlastníků domu čp. 1024 (Bednářská 4).		
Požární zařízení	OK		
Údržba zahrady (tráva, výpustě)	OK Tráva posekána		
Elektro (kontrola světel)	OK		
Voda, kanalizace, plyn	OK		
popelnice ve dvoře	OK		
úklid	OK		
Neodstraněné závady a ostatní	objednána výměna skleněné výplně v přízemí byt č. 5. Objenána výměna osvětlení v přízemí domu		
	Jaroslava Hořavková	Datum:	28.07.2025
Podpis:		Následující:	04.08.2025