

VÝKAZ KONTROLY OBJEKTU			
Adresa:	Mazovská 476 a 477	č. objektu:	459
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	77
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály	476 - druhé vchodové dveře budou ponechány stále odemčené 477 - druhé vchodové dveře budou ponechány stále odemčené		
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	odstávky vody 5.-7.7. a 25.-28.8. info na nástěnkách: 1. 9. neproběhnout na domě úřední hodiny		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	18.8.2025
Podpis:		Další kontrola:	01.09.2025