

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Lublinská 571 – 573, Praha 8	č. objektu:	361
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	135
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	info na nástěnkách: 1. 9. neproběhnout na domě úřední hodiny		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	01.09.2025
Podpis:		Další kontrola:	1.9.2025