

VÝKAZ KONTROLY OBJEKTU			
Adresa:	Na Šutce 407 - 411	č. objektu:	454
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	50
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení	21. 7. proběhla revize PO a bezpečnostní prohlídka - je nutné odstranit botníky z únikových cest		
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	probíhá sanace pojezdového pláta garáží		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	1.9.2025
Podpis:		Další kontrola:	15.09.2025