

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Taussigova 1152 - 1157	č. objektu:	327
Referent:	Plevková, Šimková	č. kontroly:	8/2025
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	ok		
Vstupní portály	ok		
Vnitřní společné prostory	ok		
Požární zařízení	proběhla požární kontrola, byly zjištěny závady na nouzovém osvětlení		
Výtahy	ok		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	Bylo rozhodnuto, že nefunkční ventily otopné soustavy budou vyměněny v rámci havarijní opravy		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Plevková, Šimková v.r.	Datum:	28.08.2025

Podpis:		Další kontrola:	9/2025
---------	--	-----------------	--------