

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Konšelská 419/23, Praha 8, 180 00	č. objektu:	320
Referent:	Věra Veinlichová	č. kontroly:	28.07.2025
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	Ok		
Vstupní portály	OK		
Vnitřní společné prostory	OK		
Požární zařízení	OK		
Výtahy	OK		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	Ok		
Kontejnerové stání a okolí objektu	Ok		
Ostatní	OK		
Neodstraněné závady	OK		
Zkontroloval:	Věra Veinlichová	Datum:	28.07.2025
Podpis:		Další kontrola	11.08.2025