



Výkaz pravidelné kontroly domu


Adresa:	Nad Hercovkou 419, 420 Praha 8	č. objektu:	311
Referent:	Mgr. Veronika Solis MBA	č. kontroly:	4_2025
Fasáda objektu	OK		
Vstupní portály	OK		
Vnitřní společné prostory	OK		
Požární zařízení	OK		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK		
Kontejnerové stání a okolí	OK		
Ostatní	OK		
Neodstraňené závady	OK		
Kontroloval:	Mgr. Veronika Solis MBA	Datum:	21.04.2025
Podpis:		Další kontrola:	21.05.2025

Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Nad Hercovkou 419, 420 Praha 8	č. objektu:	311
Referent:	Mgr. Veronika Solis MBA	č. kontroly:	5_2025
Fasáda objektu	OK		
Vstupní portály	OK		
Vnitřní společné prostory	OK		
Požární zařízení	OK		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK		
Kontejnerové stání a okolí	OK		
Ostatní	OK		
Neodstraňené závady	OK		
kontrolována	Mgr. Veronika Solis MBA	Datum:	21.05.2025
Podpis:		Další kontrola:	21.06.2025

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Nad Hercovkou 419, 420 Praha 8	č. objektu:	311
Referent:	Mgr. Veronika Solis MBA	č. kontroly:	6_2025
Fasáda objektu	OK		
Vstupní portály	OK		
Vnitřní společné prostory	OK		
Požární zařízení	OK		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK		
Kontejnerové stání a okolí	OK		
Ostatní	OK		
Neodstraňené závady	OK		
Kontroloval	Mgr. Veronika Solis MBA	Datum:	21.06.2025
Podpis:		Další kontrola:	21.07.2025

Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Nad Hercovkou 419, 420 Praha 8	č. objektu:	311
Referent:	Mgr. Veronika Solis MBA	č. kontroly:	7_2025
Fasáda objektu	OK		
Vstupní portály	OK		
Vnitřní společné prostory	OK		
Požární zařízení	OK		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK		
Kontejnerové stání a okolí	OK		
Ostatní	OK		
Neodstraňené závady	OK		
Kontroloval:	Mgr. Veronika Solis MBA	Datum:	21.07.2025
Podpis:		Další kontrola:	21.08.2025

Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Nad Hercovkou 419, 420 Praha 8	č. objektu:	311
Referent:	Mgr. Veronika Solis MBA	č. kontroly:	9_2025
Fasáda objektu	OK		
Vstupní portály	OK		
Vnitřní společné prostory	zámek dveře kontrola		
Požární zařízení	OK		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK		
Kontejnerové stání a okolí	OK		
Ostatní	likvidace vosího hnízda		
Neodstraňené závady	OK		
Kontroloval:	Mgr. Veronika Solis MBA	Datum:	21.08.2025
Podpis:		Další kontrola:	16.09.2025