

VÝKAZ KONTROLY OBJEKTU			
Adresa:	Poznaňská 428 - 430	č. objektu:	536
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	83
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	430 - posprejovaná fasáda		
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy	430 - promáčklý rám výtahu, pravá strana u ovládání		
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	rozeseny pozvánky na schůzi shromáždění 30. 9.		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	15.9.2025
Podpis:		Další kontrola:	29.09.2025