

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Ouholecká 451-453	č. objektu:	342
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	25/9
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení	11/9 vrácení hadice do hydraul. skříně		
Výtahy	/		
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn	11/9 výskyt vlhkosti u dešťáku v pravu 452		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	11/9 nesvítil žárovka u skříně 452 23/9 kontrola střechy		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 29/9