

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Čukelíkova 1058-1061		č. objektu: 326
Referent:	David Foltin		č. kontroly: 25/9
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály	15/9 prasklé rámečky samozavírače 1059 18/9 opraveno		
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy	/		
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn	22/9 Obhlídka plyn - Veselý		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	29/9 K12 plyn, čištění odvětrávků kanalizace		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 29/9