

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Roudnická 443-446	č. objektu:	390
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	25/9
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy	23/9 Výtahy vykazují průluky přes displeje		
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	23/9 kontrola střechy - zatečení 443 chybné odvětrání kanalizace		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 29/9