

Výkaz pravidelné kontroly domu				
Adresa:	Halkovského 594		č. objektu:	457
Referent:	David Foltin		č. kontroly:	25/9
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady				
Fasáda objektu				
Vstupní portály	10/9 spodní lišta vstup dveří do dvora dlehu			
Vnitřní společné prostory				
Požární zařízení				
Výtahy	10/9 nefunkční samozavírací dveře výtahů přízemí sdp			
Elektro				
Topení, voda, kanalizace, plyn	10/9 uvolněný závěs potrubí v sklepech kóje 1			
Kontejnerové stání a okolí objektu				
Ostatní				
Neodstraněné závady				
Zkontroloval:	Foltin		Datum:	29/9